

Ратиометрические датчики (0÷5В)

Pb1 (P1C = 0-5)

13(+5В) коричневый -14(in)белый -16(GND) зеленый

Pb2 (P2C = 0-5)

13(+5В) коричневый -15(in)белый -16(GND) зеленый

Датчики температуры (NTC10k, PT1000, NTC86k)

Pb3 (P3C = NTC, PT1000, NTC86k): 19-21

Pb4 (P4C = NTC, PT1000, NTC86k): 19-20




Рис.3 Схема электрическая принципиальная агрегата BS-ULN-D